



TERVISEAMET



Katseprotokoll KJL2024/V1316MB
Rahvatervise labor
Vee mikrobioloogiline analüüs

Tellijä: OÜ TAPA VESI, 10293718
Proovivõtukoh: tarbijakraan pumbamajas, Mäe tn. 2, Porkuni, Tapa vald
Proovivõtja: Tiina Uustal 2331/23

Veeallika liik:	Veevärgivesi	Proov võetud:	29.08.2024	11:15
Proovivõtuakti/kaaskirja nr.:	V2024001316	Laborisse toodud:	29.08.2024	14:50
Proovi seisund:	Ilma iserasusteta	Analüüs alustatud:	29.08.2024	15:05
Proovivõtumeetod:	EVS-EN ISO 19458*	Analüüs lõpetatud:	02.09.2024	
		Protokoll vormistatud:	02.09.2024	

Analüüsi tulemused

Näitaja/Analüüs	Tulemus	Piirsaldus	Ühik	Analüüsimeetod
Coli-laadsed bakterid	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1
Escherichia coli	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1
Kolooniate arv 22 °C	0		PMÜ/1 ml	EVS-EN ISO 6222
Soole enterokokid	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 7899-2

Piirsaldus: Kolooniate arv 22 °C Ebaloomulike muutusteta.

Sotsiaalministri määrus nr 61, 18.03.2023 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded.

(*) - ei kuulu akrediteerimisulatusse.

PMÜ - pesa moodustav ühik

Sirli Linde

Ida reg. laboriteenuste juht



Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Katseprotokollide paljundamine on lubatud ainult tervikuna.

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuse ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katseprotokoll KJL2024/V1316MB Lk 1 / 1

Kohtla-Järve labor

Kalevi 10, Kohtla-Järve 30322 / 5183642 / kjlabor@terviseamet.ee / www.terviseamet.ee / registrikood 70008799

Kontrollkood: 30776330



TERVISEAMET



Katseprotokoll KJL2024/V1316K
Rahvatervise labor
Vee keemiline analüüs

Tellijä:	OÜ TAPA VESI, 10293718		
Proovivõtukoht:	tarbijakraan pumbamajas, Mäe tn. 2, Porkuni, Tapa vald		
Proovivõtja:	Tiina Uustal 2331/23		
Veeallika liik:	Veevärgivesi	Proov võetud:	29.08.2024 11:15
Proovivõtuakti/kaaskirja nr.:	V2024001316	Laborisse toodud:	29.08.2024 14:50
Proovi seisund:	Ilma iseärasusteta	Analüüs alustatud:	29.08.2024 14:55
Proovivõtumeedod:	EVS-EN ISO 5667-3*	Analüüs lõpetatud:	30.08.2024
		Protokoll vormistatud:	30.08.2024

Analüüsi tulemused

Näitaja/Analüüs	Tulemus	Piirsisaldus	Ühik	Analüüsimeetod
Elektrijuhtivus	584	2500	µS/cm	EVS-EN 27888
Hägusus	< 0,5		NHÜ	EVS-EN ISO 7027-1
Lõhn	2		lahjendusaste	EVS-EN 1622*
Maitse	2		lahjendusaste	EVS-EN 1622*
pH	7,36	6,5 - 9,5	pH ühik	EVS-EN ISO 10523
Värvus	6,6		mg/l Pt	EVS-EN ISO 7887

Sotsiaalministri määrus nr. 61, 18.03.2023 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded

Jelena Mihhailova
vanemspetsialist



Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Katseprotokollide paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuse ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

(*) - ei kuulu akrediteerimisulatusse

Katseprotokoll KJL2024/V1316K Lk 1 / 1

Kohtla-Järve labor

Kalevi 10, Kohtla-Järve 30322 / 5183642 / kjlabor@terviseamet.ee / www.terviseamet.ee / registrikood 70008799

Kontrollkood: 30771916