

Katseprotokoll nr. 251196B

Vee analüüs

Tellija: Tapa Vesi OÜ

Tellija e-mail: arne.arumagi@tapavesi.ee

Tellija telefoninumber: +3725054388

Proovivõtukoht: Sõpruse tn 3, Tamsalu linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond

Proovivõtja: Rasmus Lill at nr. 2570/25

Veeallikas: veevärk

Proov võetud: 05.06.2025

Proov saabunud laborisse: 06.06.2025

Proovi seisund saabumisel: ilma iseärasusteta

Analüüs alustatud: 06.06.2025

Analüüs lõpetatud: 13.06.2025

Protokoll koostatud: 13.06.2025

Kultuurimaja

Uuritav parameeter	Tulemus	Piirsisaldus*	Ühik	Meetod
Coli-laadsed	0	0	arv/100ml	EVS-EN ISO 9308-2:2014
<i>Escherichia coli</i>	0	0	arv/100ml	EVS-EN ISO 9308-2:2014
Soole enterokokid	0	0	PMÜ/100ml	EVS-EN ISO 7899-2: 2002
Kolooniate arv 22°C	0	Ebaloomulike muutusteta	PMÜ/1ml	EVS-EN ISO 6222: 2001
<i>Legionella pneumophila</i>	0	< 1000 CFU	arv/100ml	MB-06, var 1**

Katsetulemused kehtivad analüüsitud proovide kohta.

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuse ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katseprotokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

* Sotsiaalministri 18.03.2023 määrus nr. 61 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded".

** Meetod ei ole akrediteerimisulatuses.

Paula Metsnõmm

laborispetsialist

/digitaalselt allkirjastatud/