

Katseprotokoll nr. 252141B

Vee analüüs

Tellija: Tapa Vesi OÜ
Tellija e-mail: tapavesi@tapavesi.ee
Tellija telefoninumber: +3725054388
Proovivõtukoht: Pumpla, Vahakulmu küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Proovivõtja: Maidu Vahtramäe, atesteerimisnr. 2571/25
Veeallikas: veevärk
Proov võetud: 23.10.2025
Proov saabunud laborisse: 24.10.2025
Proovi seisund saabumisel: ilma iseärasusteta

Analüüs alustatud: 24.10.2025
Analüüs lõpetatud: 27.10.2025
Protokoll koostatud: 27.10.2025

Kraan pärast UV

Uuritav parameeter	Tulemus	Piirsisaldus*	Ühik	Meetod
Coli-laadsed	0	0	arv/100ml	EVS-EN ISO 9308-2:2014
Escherichia coli	0	0	arv/100ml	EVS-EN ISO 9308-2:2014
Soole enterokokid	0	0	PMÜ/100ml	EVS-EN ISO 7899-2: 2002
Kolooniate arv 22°C	3	Ebaloomulike muutusteta	PMÜ/1ml	EVS-EN ISO 6222: 2001

Katsetulemused kehtivad analüüsitud proovide kohta.

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuse ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest. Katseprotokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

* Sotsiaalministri 18.03.2023 määrus nr. 61 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded".

Carolín Siimenson
laborijuht
/digitaalselt allkirjastatud/